










Einbau Wellendichtring an Kurbelwelle




948.040 Passend für Jaguar | Land Rover
306PS (AJ126) | 508PN (AJ133) | 508PS (AJ133)
3,0-Liter-V6- und 5,0-Liter-V8-Motoren



471.501 | 006.553



948.040



ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Deutschland
Fon +49 7123 724-799
service@elring.com | www.elring.de

TSI 04/2025



Das Original