

Art. 0130 - KLH
PSA 2. kategoriya
Größen: 06, 08, 10,5

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE Diese Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Fondelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union» Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb, Schnittfestigkeit, Wehrmittel- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für den TOM-Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handschmuffläche. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden.

«Schutzleistung» Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests die Abplattung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.

Weiteremerkung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung, ist höher als die, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung.

Prüfkriterien	Bewertung	0130 - KLH
A = Abriebsleistung	0 - 4	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0 - 5	2
C = Wehrmittelkraft	0 - 4	2
D = Durchschlagskraft	0 - 4	1
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Allgemeine Hinweise
Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt dem Anwender und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzzweck zu prüfen.

Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung
Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzzwecke mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Wehrmittelkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hineinrutschens durch schreie Maschinen besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden, die kein Schutz gegen solche Objekte, z.B. Injektionsnadeln, bieten. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bismut, Putzmittel, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich, weil sich durch das Reinigen die Schutzgigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz des Handschuhs auf jeden Fall auf eine vollständige Trocknung zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzeigenschaft entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit einem X, Leistungsstufen basieren auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Beseitigung des Schmutzes auf Handschuhen nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung
Dieser Artikel wird in einer verschweißten Verpackung aus recycelbarem Papkarton geliefert. Die jeweils kleine Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umhüllungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Verschleißfaktoren können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verletzung kann nicht gemacht werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung/des Produkts besteht aus:
100% Baumwolle, natur
Vinyl, grün

Gesundheitshinweise
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
MIRTA KONTROL d.o.o.
Zurifurstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Valmistajana antamat detektus (EU) 2016/425, liite II, 1 (Fondelle in Amtsblatt der Europäischen Union) Versio: 02.10.2024

Art. 0130 - KLH
Henkilösuojatun kategoriya 2
Koot: 06, 08, 10,5

Lue huolellisesti! Ennen käyttöönottoa lue huolellisesti henkilösuojatun ohjeet, ettei välttämättä joka liittäminen käyttöalustalle suunnaat detektus tulla tuottaa en vastaanotajalle. Tässä tarkoituksella varten näitä käyttöalustaa suunnaat teltäsa ka kopsioita otettavaksi ja ladata osoitteesta www.feldmann.de.

Käsitöissä olevat merkinnot
CE – Tämä käsinen on sertifioitu henkilösuojatuksi. CE-merkin ilmaisee, että tämä täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. Valmistusilmoitus-asetus on osoitteessa www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Valmistajana antamat detektus huomioon
Valmistuspäivä – katso käsitöissä oleva CE-tarra

Niden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset käsinen täyttävät
«Fondelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union» Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb, Schnittfestigkeit, Wehrmittel- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für den TOM-Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handschmuffläche. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden.

«Schutzleistung» Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests die Abplattung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.

Weiteremerkung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung, ist höher als die, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung.

Testkriterien	Arbeitsko	0130 - KLH
A = Abriebsleistung	0 - 4	1
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0 - 5	2
C = Wehrmittelkraft	0 - 4	2
D = Durchschlagskraft	0 - 4	1
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 – standardisierte mukaisesti	A - F	X

Testi	A	B	C	D	E	F
A = Abriebsleistung (hankausen mukaisesti)	1	2	3	4	5	
B = Schnittfestigkeit (indeksi) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Wehrmittelvoima (N)	10	25	50	75		
D = Durchschlaskraft (N)	20	60	100	150		
E = Schnittfestiivävyys (TDM) jouda EN ISO 13997:1999 – standardisierte mukaisesti	2	5	10	15	22	30

Mitä suurempi numero sitä parempi testitulok. X tarkoittaa "ei testattu". P tarkoittaa "hyväksytty".

Yleistä ohjeistusta
Nämä käyttöalustaa suunnaat detektus on tarkoitettu auki suojavälineiden valmistajille. Laboratorioitettui tarjoutav tulos avun valmistajien, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida antaa todellista käyttöalustaa. Suoritusotat perustuvat laboratorioitettui mukaisesti, joka väittää välttämättä vastaa työkohteensa valmistaja ilmoittamista olosuhteista. Tässä syistä on käsitöissä vastuuista, ei valmistajien, vaimissa testin käsitöissä suorittavien valmistajien, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Puhdistus ja hoito
Suosittelemme hoidaman tuotteita tavonomaalla puhdistusvälineillä (esim. harjat, puhdistusliinat jne.). Jos haluat pestä käsitöitä tai toimittaa ne käsitöiden pesun, ota yhteyttä kunnittajasi asennusyksikköön.

Yleistä ohjeistusta
Nämä käyttöalustaa suunnaat detektus on tarkoitettu auki suojavälineiden valmistajille. Laboratorioitettui tarjoutav tulos avun valmistajien, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida antaa todellista käyttöalustaa. Suoritusotat perustuvat laboratorioitettui mukaisesti, joka väittää välttämättä vastaa työkohteensa valmistaja ilmoittamista olosuhteista. Tässä syistä on käsitöissä vastuuista, ei valmistajien, vaimissa testin käsitöissä suorittavien valmistajien, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Puhdistus ja hoito
Suosittelemme hoidaman tuotteita tavonomaalla puhdistusvälineillä (esim. harjat, puhdistusliinat jne.). Jos haluat pestä käsitöitä tai toimittaa ne käsitöiden pesun, ota yhteyttä kunnittajasi asennusyksikköön.

Yleistä ohjeistusta
Nämä käyttöalustaa suunnaat detektus on tarkoitettu auki suojavälineiden valmistajille. Laboratorioitettui tarjoutav tulos avun valmistajien, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida antaa todellista käyttöalustaa. Suoritusotat perustuvat laboratorioitettui mukaisesti, joka väittää välttämättä vastaa työkohteensa valmistaja ilmoittamista olosuhteista. Tässä syistä on käsitöissä vastuuista, ei valmistajien, vaimissa testin käsitöissä suorittavien valmistajien, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Käytötöissä olevat, käsitöissä ja riskinviitoiksi
Käsitöissä olevat käsitöissä yleisin käyttöalustakäytön, joihin liittyy leviä mekaanisia vaaroja kaikki vähintään tasoa 1 vastavaan jalkapöytäsuojaimen suojakäsineen: jos on demassa vaara, että pyörivät koirien osoat mattoja enniästä esineistä, suojakäsineitä ei ka käytetty. E suojaa bärähdysaltista esineistä, tullen enni. Injektionitiedot. Jos sinulla on kysyttävää käsitöissä käyttöä la siihen liittyy kysyttävää, ota yhteyttä yrityksen turvallisuusvastuusta, tuottajien toimittajien ja valmistajien.

Art. 0130 - KLH
EPI Catégorie 2
Tailles: 06, 08, 10,5

À lire attentivement avant utilisation! Vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de l'équipement de protection individuelle (EPI) ou de la remise au destinataire. Pour cela, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse: www.feldmann.de.

Marquages sur les gants

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425. Consultez la déclaration de conformité sur www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Vous devez respecter les consignes du fabricant

«date de fabrication: voir marque CE sur les gants

Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences

«Référence des normes: Journal officiel de l'Union européenne. À lire attentivement au DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai**
EN 388:2019 **Gants de protection contre les risques mécaniques** Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou 2 lors de l'essai des résistances à la coupe par force manométrique (essai de coupe), la coupe, force de déchirement et de pénétration. Les résultats de performance se réfèrent à la paume du gant.

«Performance» Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai.
Résistance à la coupe: Le nombre de cycles de test nécessaires pour couper l'échantillon de test à une vitesse constante. Les résultats du test coupe doivent être pris en compte qu'à titre indicatif si un encoulement se produit pendant le test de la résistance à la coupe, tandis que le test de la résistance à la coupe, tandis que le test de la résistance à la coupe.

Force de déchirure: La force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupe.
Force de pénétration: La force nécessaire pour percer le gant d'essai coupe.

Critères d'essai	Évaluation	0130 - KLH
A = Résistance à l'abrasion	0 - 5	1
B = Résistance à la coupe (essai de coupe)	0 - 5	2
C = Force de déchirure	0 - 4	2
D = Force de pénétration par aiguille	0 - 4	1
E = Résistance à la coupe (TDM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999	A - F	X

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ».

Consignes générales
Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles du lieu de travail. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. L'appartenance à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un produit particulier avec l'application prévue.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques
Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus, en plus d'une protection d'entretien dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne portez pas contre les objets pointus, car les objets d'injection par air. Ces gants offrent une protection supplémentaire en cas de contact avec des objets chauds, d'après les résultats relatifs au niveau de performance d'essai. En cas de doute ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien
Il est recommandé d'effectuer l'entretien avec des produits de nettoyage courants (par exemple: brosses, chiffons, etc.). Le lavage ou le nettoyage à sec nécessite une consultation préalable avec un professionnel reconnu, car il est très important de ne pas altérer les propriétés de protection des gants. Avant toute réutilisation, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont intacts. Cela s'applique également à l'efficacité de la protection selon les niveaux de performance indiqués. L'évaluation avec les niveaux de performance mentionnés est basée sur des tests effectués sur des gants neufs. La transposition des résultats des tests de gants après utilisation nécessite la réalisation de tests correspondants.

Emballage, stockage et élimination
Cet article est livré dans un emballage de vente standard en carton recyclable. La petite unité d'emballage se trouve dans des sacs en PE ou des enveloppes similaires respectueuses de l'environnement. Les gants doivent être stockés correctement, c'est-à-dire dans des cartons dans des endroits secs. Des facteurs tels que l'humidité, la température, la lumière ainsi que les changements naturels des matériaux peuvent entraîner une modification des propriétés de protection. Cela s'applique également au transport. Une date de péremption ne peut pas être indiquée car elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation et/ou de l'application spécifique des gants. L'élimination du produit doit se conformer aux réglementations locales.

Composition du matériau / le produit est composé de:
100 % coton, naturel
Vinyle, vert

Risques pour la santé
L'utilisation du produit peut provoquer des réactions allergiques. En cas de réactions allergiques, il est recommandé de cesser l'utilisation de ce gant et de consulter un médecin.

Nom et adresse du fabricant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zurifurstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Organisme notifié responsable de l'examen de type
MIRTA KONTROL d.o.o.
Zurifurstraße 28
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Valmistajana antamat detektus (EU) 2016/425, liite II, 1 (Zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Art. 0130 - KLH
SOI, kategoriya 2
Rozmiany: 06, 08, 10,5

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkowników lub pracowników w odbiór. W tym celu ta informacja dla użytkowników może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony www.feldmann.de.

Oznaczenia na rękawicach
CE – Te rękawice są certyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Należy czytać uważnie informacje producenta

Oblaszheniye i numery norm, khtoryye vyimogi za spozhivaniye prez rekavitsy
«Fondelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union» Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Rękawice ochronne – Wymogi ogólne i techniki testowania dla rękawic**
EN 388:2019 **Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi** muszą być do najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dziurzenie i przekucie) osiągnąć nie mniej niż poziom 1 lub 2 w stosunku do A dla badania wytrzymałości na przecięcie TOM według EN ISO 13997:1999.

Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrwać rękawicę testową.
Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych potrzebnych do przecięcia próbki. Wyniki testu coupe należy traktować wyłącznie jako wskazówki, jeśli podczas testu odpowiadają na przecięcie wytrzymałości, podczas gdy test odpowiadają na przecięcie TOM dostarcza wyników referencyjnych w odniesieniu do wytrzymałości.

Sila przekłucia: Siła, która jest potrzebna do skutegoś przekłucia nadającego przezciecie TOM.
Siła penetracji: Siła, która jest konieczna do przekucia przedmiotu badania przy użyciu standardów bierzości testowej.

Kryteria testowe	Ocena	0130 - KLH
A = Odporność na ścieranie	0 - 5	1
B = Odporność na przecięcie (indeks) Coupe-Test	0 - 5	2
C = Odporność na rozrywanie	0 - 4	2
D = Odporność na przenikanie	0 - 4	1
E = Odporność na przecięcie (TDM) jouda EN ISO 13997:1999	A - F	X

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza "niebadane".
P oznacza "wynik pozytywny".

Opis informacjii
Informacje użytkownika są przeznaczane jako pomoc w doborze sprzętu ochronnego. Testy laboratoryjne oferują pomoc w wyborze, ale nie mogą ocenić warunków rzeczywistego miejsca pracy. Prosimy wyrażać opinie są na wynikach testów laboratoryjnych, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Użytkownik, a nie producent, jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości konkretnego rodzaju do planowanego zastosowania.

Co zastosowanie i ocena ryzyka
Ta rękawica należy być tylko do uniwersalnych zastosowań przy niewielkich ryzyku mechanicznych. Dotyczy to wszystkich reakcji, na podstawie na podstawie 1 lub wyższej, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia przy obracaniu się części maszyn, nie należy nosić żadnych rękawic. Brak ochrony przed ostrymi przedmiotami, takimi jak tygi do tnących. W razie wątpliwości co do zakresu użycia tych rękawic należy skontaktować się z inspektorem bezpieczeństwa firmy, dostawcą lub producentem.

Wykazanie i pielęgnacja
Zaleca się stosowanie zwykłych, dostępnych w handlu środków czyszczących (takich jak szczytki, ściotki lub poterałnia itp.). Mycie lub chemiczne czyszczenie wymaga zewnętrznej konsultacji z uznaną firmą specjalistyczną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany właściwości ochronne. Przed ponownym użyciem rękawic muszą być zawsze sprawdzane pod kątem ich właściwości, co można zrobić poprzez wizualną kontrolę rękawic. Ocena rękawic powinna być przeprowadzona zgodnie z testami nowych rękawic.

Pakowanie, przechowywanie i użytkowanie
Ten przedmiot jest dostarczany w standardowych opakowaniach handlowych wykonanych z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa jest umieszczona w woreczkach PE lub podobnych ekologicznych materiałach. Rękawice należy odpowiednio przechowywać, np. w pudełkach i w suchym pomieszczeniu. Czynniki takie jak wilgotność, temperatura, światło i naturalne zmiany właściwości w danym okresie mogą zmniejszać właściwości ochronne produktu. Nie można określić daty ważności, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zastosowania. Użytkownik zgodzi się z takimi pytaniami.

Skład materiału / produkt składa się z:
100 % bawełna, naturalna
Vinyl, zielony

Organizacja zdrowotna
Podczas prawidłowej pracy z produktem mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki rękawicy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać używania rękawic i zasięgnąć porady medycznej.

Nazwa i adres producenta
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zurifurstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za przeprowadzenie badania typu
MIRTA KONTROL d.o.o.
Zurifurstraße 28
HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Valmistajana antamat detektus (EU) 2016/425, liite II, 1 (Zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Art. 0130 - KLH
PSA 2. kategoriya
Größen: 06, 08, 10,5

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Jums ir priekšrakums iekāst šo ietaulējumu, nododot personīgi drošības aprīkojumu (PSE) vai nodot to saņēmējam. Šis noteikums šo ietaulējumu informāciju var reproducēt nesaskaņojot draudzīgi un ietaulējuma vietā www.feldmann.de.

Atzīmējumi uz cimdiniem
CE – Šis cimdini ir sertificēti kā personāla drošības aprīkojums (PSE). CE simbols norāda, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Jāievēro ražotāja informācija

Standarta un prasību skaidrojums numuri, kuru prasības ir izpildītas
«Annonce der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union» Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Ausrüstungsschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**
EN 388:2019 **Ausrüstungsschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb, Schnittfestigkeit, Wehrmittel- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für den TOM-Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handschmuffläche. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden.

«Schutzleistung» Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Handschuh durchzuschneiden ist. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweise betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests die Abplattung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.

Weiteremerkung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung, ist höher als die, die nötig ist, um den Handschuh zu durchschneiden, während der Durchschlagskraft-Prüfung.

Prüfkriterien

Art. 0130 - KLH
PSA 2. kategoriya
Größen: 06, 08, 10,5

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Jums ir priekšrakums iekāst šo ietaulējumu, nododot personīgi drošības aprīkojumu (PSE) vai nodot to saņēmējam. Šis noteikums šo ietaulējumu informāciju var reproducēt nesaskaņojot draudzīgi un ietaulējuma vietā www.feldmann.de.

Atzīmējumi uz cimdiniem
CE – Šis cimdini ir sertificēti kā personāla drošības aprīkojums (PSE). CE simbols norāda, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Jāievēro ražotāja informācija

Standarta un prasību skaidrojums numuri, kuru prasības ir izpildītas
«Annonce der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union» Zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin

